

# 令和6年度 野木和公園改善事項



# 滝屋さん宅に松が倒壊の恐れがあるので切断して欲しい

管理者：パークメンテ青森グループ  
撮影日 2024年 4月 21日

改 善 前



滝屋さん宅に松が倒壊の恐れがあるので切断して欲しい


改 善 後



5月29日伐採処理して頂いた


# 野木和公園名碑台座ぐらつき

管理者：パークメンテ青森グループ  
撮影日 2024年 4月 28日

改善前



野木和公園入り口石碑の部分にぐらつきがあるようだ  
ここで写真を撮る際子供を上らせたりしている。  
※全体的に経年劣化で接着部分が剥がれている。

改善後



名碑を持ちあげ接着し目地材で処理、固定され安全性は確保される。  
確認日:令和6年6月12日撮影

こどもの国「案内図」腐食劣化

管理者：パークメンテ青森グループ  
撮影日 2024年 4月 28日

改善前



正面

裏面

こどもの国「案内図」腐食経年劣化

改善後



正面

裏面

6月24日案内図を除く柱を新規に設置  
6月26日防腐剤を塗り再設置完了

## 幸運橋の経年劣化

管理者：パークメンテ青森グループ  
撮影日 2024年 4月 28日

改 善 前



幸運橋は木製のためいたる所に経年劣化による腐食が目につく。  
ふるさとの森から幸運橋の入口付近。



改 善 後



幸運橋の入口の腐食している部分を取外し新しい板部材と交換。  
確認日:令和6年6月8日撮影

# 水辺散策園案内図横のルール告知看板が抜けている

管理者：パークメンテ青森グループ  
撮影日 2024年 4月 28日

改 善 前



水辺散策園案内図横のルール告知看板が抜けている

改 善 後



水辺散策園案内図左横に設置された  
5月21日撮影

# 野木和湖横ふるさとの森に向かう歩道の柵

管理者：パークメンテ青森グループ  
撮影日 2024年 4月 28日

改 善 前



野木和湖横ふるさとの森に向かう歩道の柵が倒れている。  
その他の柵にも傷みが見られる。

改 善 後



柵の設置と補強がされた。  
5月21日撮影

## 「ふるさとの森」遊歩道蓋の浮上り

管理者：パークメンテ青森グループ  
撮影日 2024年 4月 28日

改 善 前



ふるさとの森野木和湖側の藤棚に向かう遊歩道、配水蓋が根の成長により浮上っている。同色なのでつまづく可能性大。  
※BBQ後の炭が捨てられている。

改 善 後



蓋を除去、桜の木の根を生かす。  
確認日:令和6年6月12日撮影

## 林間散策園山側の遊歩道 木の倒木

管理者：パークメンテ青森グループ  
撮影日 2024年 4月 28日

改 善 前



林間散策園山側の遊歩道木が倒木している。  
警察学校が早朝ランニングで使用するコースでもあります。

改 善 後



倒木している木を切断撤去。  
確認日:令和6年6月8日撮影

## 野木和公園桜のトンネル道路の穴修繕(公園入口)

管理者：公園河川課  
撮影日 2024年 7月 22日

改 善 前



- 野木和公園入口付近に少し深い穴が開いている。  
スピードを落とさない車が落ちるとバーストする可能性がある。

改 善 後



- 8月7日(水)修繕を実施、8日(木)修繕を確認。

# 野木和公園桜のトンネル道路の穴修繕(羽白開発側)

管理者：公園河川課  
撮影日 2024年 7月 22日

改 善 前



- 野木和公園羽白開発側に穴が開いている、徐々に拡大する可能性がある。
- 担当者調査の結果前方にも穴があることを確認する。

改 善 後



- 8月7日(水)修繕を実施、8日(木)修繕を確認。

# 野木和湖水門付近の柵修繕

管理者：パークメンテ青森グループ  
撮影日 2024年 7月27日

改 善 前



・柵の杭部分の劣化腐り、釣人が座って倒れた可能性も考えられる

改 善 後



・7月30(火)修繕を確認。

# ふるさとの森メイン遊歩道改善(アスファルトへ)

管理者：パークメンテ青森グループ  
撮影日 2024年 4月 21日

改 善 前



あおもり桜マラソン2024当日の状況

改 善 後



未改善