

年末年始湿った大雪の重さで折れる・垂れ下がる

管理者：パークメンテ青森グループ
撮影日 2025年 1月3日

改 善 前



- 桜のトンネルトイレ側(こどもの国駐車場側)
- NTTの電線に引っ掛かり、垂れ下がっている

改 善 後



- 指定管理者経由でNTTに連絡する→NTTと指定管理者が協議の結果指定管理者が処理することになった
- 1月7日指定管理者切断して処理

年末年始湿った大雪の重さで折れる・垂れ下がる

管理者：パークメンテ青森グループ
撮影日 2025年 1月 12日

改 善 前



- 桜のトンネル枝折れぶら下がり
- 指定管理者へ緊急連絡

改 善 後



- 即日対応。業務用枝切ばさみで切断処理。

年末年始湿った大雪の重さで折れる

管理者：パークメンテ青森グループ
撮影日 2025年 1月 25日

改 善 前



改 善 後



• こどもの国駐車場入り口側
• 雪が積もって近づけなかったが雪解けが進み確認できた。

• 3月24日処理していただきました、後日回収。

年末年始湿った大雪の重さで割れる・折れる

管理者：パークメンテ青森グループ
撮影日 2025年 1月3日

改 善 前



• 桜のトンネルトイレ側(ピクニック広場)

改 善 後



• 3月24日処理していただきました、後日回収。

年末年始湿った大雪の重さで倒木

管理者：パークメンテ青森グループ
撮影日 2025年 1月 25日

改 善 前



改 善 後



• 子どもの国道路側

• 3月24日処理していただきました、後日回収。

年末年始湿った大雪の重さで割れる・折れる

管理者：パークメンテ青森グループ
撮影日 2025年 1月3日

改 善 前



改 善 後



• ピクニック広場駐車場公園入り口側

• 3月24日処理していただきました、後日回収。